

京セラ 住宅用太陽光発電システム 『安全点検（屋根材型）』のご案内

点検内容

※下記は、弊社が行う安全点検の料金です。


	No.	項目	内容	料金（税抜）
安全点検（屋根材型）	①	太陽電池モジュール	目視確認：汚れ、錆、破損、変形等の確認	35,000円
	②	パワーコンディショナ（他各機器）	動作確認、エラー履歴、発電量等確認 端子部緩み、取付状態等確認	
	③	開放電圧測定	システムの開放電圧を測定	
	④	絶縁抵抗測定	システムの絶縁抵抗を測定	
	⑤	バイパス回路の確認	システムのバイパスダイオードの故障確認	

- 作業時間目安：約 1 時間～2 時間
- システムの運転を一時停止し、各電圧・絶縁抵抗測定を行います。※停電作業となる場合があります
- 機器が設置されているお部屋に入らせていただきます。

補足事項

- 10kW 未満の太陽光発電システムに限ります。
 - 点検するシステムは、弊社が供給した製品に限ります。
 - 点検以外の修理、交換、清掃費用等は含まれておりません。
 - 高所作業はハシゴで安全に作業ができる範囲とし、陸屋根以外の屋根上作業については別途足場代や高所作業車代が必要となります。
 - 離島への移動や宿泊を伴う作業の場合は別途費用が必要となります。
 - 当日、お客様都合でキャンセルとなった場合、出張費用が発生する可能性があります。
- ※ 別途費用が必要となる場合は、事前見積りの上、お客様にご了承を得てから作業を実施させていただきます。


点検のイメージ



太陽電池モジュール点検



パワーコンディショナ点検



端子部緩み確認



電気測定
（開放電圧・絶縁抵抗測定、バイパスダイオード検査）

お申込み
お問合せ



0120-33-5582（受付時間 9:00～17:00 土日祝も対応／携帯・スマートフォンからもご利用可能）