

# エコナビット PC ツール インストール手順書

エコナビット PMD47C PC ツールをお使いいただくためには必ず CD-ROM 内のインストール説明書と本書を読み、設定を行ってください。

付属 CD-ROM の動作環境：Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (32 bit)  
(上記以外の Windows OS、およびその他の OS では動作しません)

USB ケーブル (ミニ B タイプ) は同梱しておりません。お客様にてご準備ください

インストールを行う前に、実行中のすべてのプログラムを終了してください。  
ウイルス対策ソフトなど常駐ソフトも終了してください。

## Windows 7, Windows Vista はこちらから

### エコナビット PC ツールのインストール

**！** ソフトウェアのインストールが完了するまではパソコンとエコナビット表示機を接続しないでください


1. 「ECONONAVIT PC ツール」 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れる
2. 「EcoSetup.exe の実行」をクリック




3. 「エコナビット PC ツールのインストール」をクリック




4. 「続行」をクリック  
→インストーラーが起動します




5. 「次へ」をクリック




6. 使用許諾契約書の内容をよくお読みいただき、「同意する」を選択し「次へ」をクリック




7. ソフトウェアのインストール先を確認して「次へ」をクリック




8. プログラムアイコンを作成する場所を確認して「次へ」をクリック




9. ソフトウェアインストールの設定を確認して「インストール」をクリック



10. ソフトウェアのインストールが完了しました。「完了」をクリック




11. 「終了」をクリック



### エコナビット表示機の接続

12. エコナビット表示機とパソコンを USB ケーブルで接続します (※)

13. スタートメニューよりエコナビット PC ツールをクリック



ソフトウェアが起動します

※パソコンに直接接続することをおすすめします。USB ハブを使用する場合は、必ずパソコンに一番近い (1 段目の) USB ハブにエコナビット表示機を接続してください


## Windows XP はこちらから

### エコナビット PC ツールのインストール


**！** ソフトウェアのインストールが完了するまではパソコンとエコナビット表示機を接続しないでください

1. 「ECONONAVIT PC ツール」 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れる  
→インストーラーが起動します


2. 「エコナビット PC ツールのインストール」をクリック  
インストールには管理者権限が必要です




3. 「次へ」をクリック




4. 使用許諾契約書の内容をよくお読みいただき、「同意する」を選択し「次へ」をクリック




5. ソフトウェアのインストール先を確認して「次へ」をクリック




6. プログラムアイコンを作成する場所を確認して「次へ」をクリック



7. ソフトウェアインストールの設定を確認して「インストール」をクリック




8. 「続行」をクリック



9. ソフトウェアのインストールが完了しました。「完了」をクリック



10. 「終了」をクリック




エコナビット表示機の接続


エコナビット表示機を新しいハードウェアとして追加します

11. エコナビット表示機とパソコンをUSBケーブルで接続します(※)

12. 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し「次へ」をクリック




13. 「続行」をクリック




※パソコンに直接接続することをおすすめします。USB ハブを使用する場合は、必ずパソコンに一番近い(1 段目の) USB ハブにエコナビット表示機を接続してください

14. インストールが完了しました。「完了」をクリック



15. スタートメニューよりエコナビット PC ツールをクリック



ソフトウェアが起動します

株式会社 京セラソーラーコーポレーション

修理・アフターメンテナンスのご用命は、**フリーコール 0120-71-9006(無料)** 24時間受付  
「弊社専用ダイヤル」へ 土曜・日曜・祝日も受け付けております。



京セラ株式会社 ソーラーエネルギー事業本部

株式会社 京セラソーラーコーポレーション  
京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 京セラ本社ビル 10 階 〒612-8450

■著作権について

本 CD-ROM に収録されたソフトウェア、およびデータは著作権法によって保護されています  
それぞれの著作権者および著作権は各プログラムまたは付属のドキュメントに記載されているとおりです  
Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です  
●お使いのパソコン機種、環境によっては記載内容と異なる場合があります

本書の内容は予告なく変更する場合があります。

© 2010 KYOCERA Corporation 不許複製・無断転載禁ず